PNr.:
 18006/1
 Ersteller:
 rm
 Anlage:
 2

 Stand:
 09/19 ∨0
 Bearbeiter:
 rm
 Blatt:
 1

ZV Reckenberg-Gruppe - EG I, II und III bei Wassermungenau Br. 4 im EG II - Pumpversuch zur Klärung der Beeinflussung der Wasserstände an der GWM 7

Brunnen 4 im EG II - Ausbau und Bohrprofil

(MdH 1: 200 - MdB 1: 50)

ANLAGE A-1.6 BLATT 7

GEOLOGISCHES PROFIL UND AUSBAU VON BRUNNEN 4

